

**Caratteristiche tecniche / Technical Specifications / Technische Daten / Données techniques / Características técnicas**


Formati / Formats / Formate / Formats / Formatos	da 200 x 170 x h120 mm a 600 x 400 x h400 mm
Velocità massima / Max. output / Max. Stückzahl / Cadence de production max. / Produccion max.	fino a 1000 pz/h – up to 1000 pcs/h – bis v Stück/h – jusqu'à 1000 pce/h* – hasta 1000 cajas/h
Alimentazione elettrica / Electrical feeding / Elektroanschluß / Alimentation électrique / connexion electrica	400 V+N+T/50Hz
Consumo di aria compressa / Air consumption / Max. Luftmenge / Consommation air max. / consumo de aire	21 m³/h (5/8 bar)
Potenza installata / Installed power / Benötigte Leistung / Puissance installée / potencia total	4 Kw
Cambio formato / Format changeover / Formatwechsel / Changement de format / Cambio de formato	5 min

\* secondo il formato ed il modello  
 Le caratteristiche delle macchine e i formati riportati sono forniti a titolo indicativo e possono essere modificati senza preavviso.  
 \* depending on tray size and execution  
 The hereby stated specifications and sizes are only reported as an indication, and can be subject to modification without notice.  
 \* hängt von den Größen und Konstruktion der Trays ab  
 Die angegebenen Eigenschaften und Daten sind nur als unverbindliche Anhaltspunkte zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung geändert oder ersetzt werden.  
 \* par rapport au format et au modèle  
 Les données et les formats indiqués sont à titre indicatif et peuvent être modifiés a tout moment sans préavis.  
 \* Dependiendo del tamaño y del modelo de caja.  
 Las características de las máquinas y los tamanos son indicativos y pueden ser modificados sin previo aviso



# FA46

automatic tray former for corrugated board trays



**CUSTOMER SERVICES**

Assistenza post vendita rapida e puntuale  
 Fast and accurate after sales service  
 Schneller und kompetenter Service  
 SAV rapide et precise  
 Soporte tecnico rapido y a tiempo





# FA46




- massima flessibilità e robustezza
- gestione statistiche di produzione
- bassa manutenzione
- minimi scarti
- rapido cambio formato

- Maximum flexibility and stability
- production statistics control
- low maintenance
- minimum wastage
- quick changeover



- Maximale Flexibilität und Stabilität
- Produktionsdaten - Erfassung
- geringe Wartung
- Minimaler Ausschuss
- schneller Formatwechsel

- maximum de flexibilité et de solidité
- gestion statistiques de production
- maintenance réduite
- minimum de déchets
- changement de format rapide

- máxima flexibilidad y robustez
- gestión de las estadísticas de producción
- bajo mantenimiento
- mínimo desperdicio
- cambio rapido de formato



Opzionali / Options / Optionen / Options / Opcionales



Dettagli macchina / Machine details / Maschinendetails / Détails machine / Detalles de la maquina

